

Паспорт

ГОТОВНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023-2024.г.г

с Вачи

"26" 06 2023 г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) Здание Администрации Кулинского муниципального района

Адрес. М. Гаджиева №20

3. Владелец (балансодержатель) Администрация

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____

5. Год постройки _____

6. Материал стен пиленный камень

7. Этажность три

8. Наличие подвала с подвалом

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии Валиев А.Д

Зам. пред комиссии Аюбов. О.М

Члены комиссии:

1. Шамхалов С.А.
2. Ибрагимов.А.И.

произвели проверку готовности Здания администрации по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля - нормальном состоянии

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) - удовлетворительном сост

в) фасад и наружные водостоки - хорошем состоянии

г) проемы -- удовл состоянии

д) внутренние помещения - удовл состоянии

подвальные и встроенные помещения

отмостки и благоустройство - удовл состоянии

э) отопление, элеваторные узлы и бойлерные

и) местное отопление, дымоходы, газоходы - удовл состоянии

к) электроснабжение и освещение - удовл состоянии

л) оборудование, инженерные устройства - отремонтированы

м) _____

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) - обеспечены

б) уборочным инвентарем - обеспечены

3. Выполнение противопожарных мероприятий - Выполнены противопож мероприятия

Выводы и предложения: Здание администрации Кулинского муниципального района к отопительному сезону готова

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности от 26 июня 2023г.

Подписи:

Пред. комиссии

Валиев А.Д

Зам. пред комиссии

Аюбов. О.М

Члены комиссии:

1. Шамхалов С.А.

2. Ибрагимов.А.И.

